

WORKSHOP

Aleea Dobrina, acces la blocul 49, scara C1 / #1E



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene

exemple existente in Sector - trebuie imbunatatit



Observații

- 1- scara de bloc : usa + trepte
- 2- rampa pt persoane cu dizabilitati
- 3- banca rotunda, in jurul arborelui
- 4- usa de bloc degradata si nesigura, cu aspect inestetic
- 5- trepte foarte degradate, prezinta un risc major de accidentare
- 6- rampa neconforma (lungime prea mica, inclinatia mult prea mare, balustrada degradata si nesigura, suprafata degradata si greu de utilizat)
- 7- spatiu public ingradit, inaccesibil si lipsit de utilitate

WORKSHOP

Aleea Dobrina, curte de incintă a blocului 49 / #2E



existent - exemple comune/de zi zi din orasele europene

exemple existente in Sector -trebuie imbunatatit



Observații

- 1- pavaj pietonal
- 2- vegetatie de dimensiune medie, reprezentand delimitarea dintre public si privat
- 3- arbori, amplasati la un interval de 2 m
- 4- asfalt degradat, circulatie pietonala nesigura si "neprietenoasa"
- 5- arbore netoaletat, care obtureaza traseul pietonal
- 6- gard degradat si inestetic, bariera "neprietenoasa" intre public si privat
- 7- pamant neplatat, lipsit de utilitate
- 8- beton degradat si inestetic, prezinta un risc ridicat de accidentare

WORKSHOP

Aleea Dobrina, acces către zona de spate a blocului 49 / #3E



Observații

- 1- scara de bloc : usa + trepte
- 2- rampa pt persoane cu dizabilitati
- 3- spatiu curat, lipsit de deseuri
- 4- usa de bloc degradata si nesigura, cu aspect inestetic
- 5- trepte foarte degradate, prezinta un risc major de accidentare; scara lipsita de balustrada si rampa
- 6- depozitare neconforma a deseurilor

exemplu existente in Sector -trebuie imbunatatit

existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene

WORKSHOP

Aleea Dobrina, curte de incintă a blocului 49 D / #4E



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene



Observații

- 1- vegetatie de dimensiuni mici, in special flori si gazon, care necesita ingrijire periodica
- 2- arbori toaletati si ingrijiti periodic
- 3- vegetatie de aliniament, menita sa delimiteze spatiul public de cel privat, intr-un mod "prietenos"
- 4- pamant neplantat, lipsit de utilitate
- 5- arbore netoaletat, aspect neingrijit si inestetic
- 6- gard degradat si inestetic, bariera "neprietenosa" intre public si privat; pe alocuri, prezinta vegetatie, insa aspectul general este neingrijit

exemplu existente in Sector -trebuie imbunatatit

WORKSHOP

Strada Renului, curte de incintă a blocului 49 D / #5E



exemplu existente in Sector - trebuie imbunatatit

existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene



Observații

- 1- vegetatie de dimensiuni mici, in special flori si gazon, care necesita ingrijire periodica
- 2- arbori toaletati si ingrijiti periodic
- 3- vegetatie de aliniament, menita sa delimiteze spatiul public de cel privat, intr-un mod "prietenos"
- 4- vegetatie dezvoltata haotic, neingrijita si inestetica
- 5- arbore netoaletat, aspect neingrijit si inestetic ; obtureaza traseul pietonal, din cauza crengilor netoaletate
- 6- gard viu in stare buna; necesita ingrijire periodica

WORKSHOP

Strada Renului 3, acces la blocul 49 D | #6E



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene

existent - asa NU



Observații
1- Lipsa amenajării spațiului verde din jurul blocului de locuințe colective

exemplu existente in Sector - trebuie imbunatatit

WORKSHOP

Aleea Dobrina 12, curtea blocului 49D1 | #8E



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene

existent - asa NU



Observații

- 1- Aleea de acces nu corespunde cu intrarea oficială a blocului de locuințe colective
- 2- Parcarea autoturismelor nu este amenajată, iar în cazul de față obturează deplasarea pe trotuar, ceea ce obligă pietonii să circule pe șosea
- 3- Spațiul verde este neglijat, dominat de un spațiu arid

exemplu existente in Sector - trebuie imbunatatit

WORKSHOP

Aleea Dobrin, accesul secundar al blocului 49 D1 | #9E



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene

existent - asa NU



Observații

- 1- Bordura este denivelată și nu se diferențiază de trotuar sau de șosea, neoferind un accent ce conferă siguranță și supune la atenție
- 2- Panta nu se racordează corect la stradă
- 3- Zona carosabilului nu se diferențiază de trotuar
- 4- Pubela nu are un loc special amenajat, ceea ce poate reprezenta un loc insalubru și inestetic
- 5- Mobilierul urban de tip bancă este improvizat dintr-o scândură și un suport precar, chiar periculos din cauza ruginii fierului
- 6- Spațiul natural din împrejurimea blocului este neglijat, iar gardul care îl delimitează inadecvat

exemplu existente în Sector - trebuie îmbunătățit

WORKSHOP

C1_micro-zona #Co1, Aleea Dobrina MOODBOARD



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene



Observații

- 1 - parcaj lateral cu diferențiere de pavaj
- 2 - inserții de vegetație
- 3 - spațiul verde între locul de parcare și trotuar
- 4 - lipsă accesibilitate trotuar
- 5 - trotuar degradat

exemple existente in Sector - trebuie imbunatatit

WORKSHOP

C2_micro-zona #Co2, Aleea Dobrina MOODBOARD



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene



Observații

- 1 - separare trotuar de spațiul de legatură printr-un pavaj diferit și eliminarea gardul
- 2 - amenajarea spațiului de legatură cu spații de relaxare și vegetație
- 3 - alei și rampe de acces
- 4 - zona de legatură între scări -existent
- 5 - deșeuri și materiale în spațiul verde

exemple existente in Sector -trebuie imbunatatit

WORKSHOP

C3_micro-zona #Co3, Aleea Dobrina MOODBOARD



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene



Observații

- 1 - pavajul trotuarului și a locurilor de parcare tratat diferit de zona carosabilă
- 2 - zonă amenajată cu spații de loisir în zona de legătura dintre blocuri
- 3 - gard cu inserții de vegetație
- 4 - zonă de legătura existentă în stare degradată

exemple existente în Sector - trebuie îmbunătățit