

WORKSHOP

Strada Renului, scuar | #1i



existent - exemple comune/de zi cu zi din orașele europene

exemple existente în Sector - trebuie îmbunătățit




Observații

- 1 - amenajare cu paviment de tip piatră cubică colorată.
- 2 - gazon amenajat corespunzător. Necesită mențenanță.
- 3 - mobilier urban de șezut (bănci) suficiente.
- 4 - Pavaj din beton și piatră în stare avansată de degradare. Neamenajat corespunzător cu sistem de scurgere a apelor pluviale.
- 5 - mobilier urban de șezut în stare de degradare și insuficiente ca număr și capacitate.
- 6 - lipsă de amenajare peisageră

WORKSHOP

Strada Renului, grădină de incintă interioară nord | #2i



existent - exemple comune/de zi cu zi din orașele europene

exemplu existente în Sector - trebuie îmbunătățit




Observații

- 1 - împrejmuire transparentă din materiale prietenoase din punct de vedere al siguranței pietonului (lemn, gard viu).
- 2 - gazon amenajat.
- 3 - plantelor floricole cu accente cromatice.
- 4 - graminee decorative.
- 5 - împrejmuire care pun pietonul în pericol de accidentare.
- 6 - vegetație spontană, spațiu verde neamenajat
- 7 - parcaj neregulamentar

WORKSHOP

Strada Renului, grădină de incintă interioară est | #3i



existent - exemple comune/de zi cu zi din orașele europene

exemple existente în Sector - trebuie îmbunătățit



Observații

- 1 - pavaj cu piatră cubică.
- 2 - gazon amenajat.
- 3 - arbust cu accent cromatic, element vegetal singular.
- 4 - pavaj din beton asfaltic, nepotrivit pentru zilele calde deoarece reține căldură.
- 5 - zonă neamenajată, pământ.
- 6 - împrejmuire metalică neprietenoasă cu pietonul.

WORKSHOP

Aleea Dobrina, curte de incintă a blocului 49 D / #4E

existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene



exemple existente în Sector - trebuie îmbunătățit




Observații

- 1- vegetatie de dimensiuni mici, in special flori si gazon, care necesita ingrijire periodica
- 2- arbori toaletati si ingrijiti periodic
- 3- vegetatie de aliniament, menita sa delimitize spatiul public de cel privat, intr-un mod "prietenos"
- 4- pamant neplantat, lipsit de utilitate
- 5- arbore netoletat, aspect neingrijit si inestetic
- 6- gard degradat si inestetic, bariera "neprieteniosa" intre public si privat; pe alocuri, prezinta vegetatie, insa aspectul general este neingrijit


WORKSHOP

Strada Renului, grădină de incintă interioară sud | #4i



existent - exemple comune/de zi cu zi din orașele europene

exemple existente în Sector - trebuie îmbunătățit



Observații

- 1 - pavaj cu plăci de beton .
- 2 - împrejmuire cu elemente vegetale și minerale naturale cu o înălțime mică.
- 3 - spațiu verde amenajat cu specii de plante diverse.
- 4 - plantele cătărătoare pot asigura intimitate, pot scăda temperatura și au rol estetic.
- 5 - împrejmuire din materiale neprietenoase cu pietonul
- 6 - rampă de beton cu rolul de a facilita parcajul ilegal, poate pune pietonul în dificultate.
- 7 - spațiu verde neamajat cu vegetație spontană.

WORKSHOP

Strada Renului, curte de incintă a blocului 49 D / #5E

existent - exemple comune/de zi cu zi din orasene europene




Observații

- 1- vegetatie de dimensiuni mici, in special flori si gazon, care necesita ingrijire periodica
- 2- arbori toaletati si ingrijiti periodic
- 3- vegetatie de aliniament, menita sa delimitize spatiul public de cel privat, intr-un mod "prietenos"
- 4- vegetatie dezvoltata haotic, neingrijita si inestetică
- 5- arbore netoleta, aspect neingrijit si inestetic ; obtureaza traseul pietonal, din cauza crengilor netoleta
- 6- gard viu in stare buna; necesita îngrijire periodica

exemple existente in Sector -trebuie imbunatatit

WORKSHOP

Strada Renului, grădină de incintă interioară vest | #5i



existent - exemple comune/de zi cu zi din orașele europene

exemple existente în Sector - trebuie îmbunătățit



Observații

- 1 - lipsa împrejmurii convenționale.
- 2 - suprafață minerală din pietriș.
- 3 - mobilier urban neconvențional cu rol funcțional și estetic.
- 4 - insule de suprafață vegetală cu plante pitice și gazon.
- 5 - împrejmuire din materiale neprietenoase cu pietonul.
- 6 - mobilier urban improvizat în stare de degradare.
- 7 - spațiu verde neamenajat.
- 8 - parcaj ilegal.

WORKSHOP

Strada Renului, paraje amplasate perimetral scuarului | #6i



existent - exemple comune/de zi cu zi din orașele europene

exemple existente în Sector - trebuie îmbunătățit



Observații

- 1 - pavaj pietonal din piatră.
- 2 - suprafață de parcaj vegetală cu inserții minerale pentru protecție.
- 3 - delimitarea locurilor de parcare prin diferența de material folosit.
- 4 - lipsa îngrădirii parcajului.
- 5 - parcaj din beton asfaltic care reține căldură, cu delimitare a parcajului prin vopsea.
- 6 - suprafață reziduală din beton în stare avansată de degradare.

WORKSHOP

C2_micro-zona #Co2, Aleea Dobrina MOODBOARD



existent - exemple comune/de zi cu zi din orasele europene



Observații

- 1 - separare trotuar de spațiul de legătură printr-un pavaj diferit și eliminarea gardului
- 2 - amenajarea spațiului de legătură cu spații de relaxare și vegetație
- 3 - alei și rampe de acces
- 4 - zona de legătură între scări -existent
- 5 - deșeuri și materiale în spațiul verde

exemple existente în Sector - trebuie îmbunătățit