

WORKSHOP

Scuarul - strada Icoanei intersecției cu strada Dogarilor



Tipologie spatiala/Coordonate zona :	intersectie - zona pietonal
Utilitate prezență:	intersectie - zona pietonal
Proprietar:	public
Stare fizica:	condiție acceptabilă dar cu zone deteriorate
Estetica și componitie:	fara calitatii; improvizat
Valoare de patrimoniu:	zona protejată de patrimoniu
Material:	*1-vegetal, *2-beton, *3 - asfalt/trotuar
Accesibilizare:	fără zone de accesibilizare
Securitate/siguranta:	zona semi-sigura
Coerenta urbana:	tratarea pietonalului este uniformă dar cu intervenții ulterioare,spărturi și zone avariante
Spatiu privatizat accesibil/ inchis/ blocat:	nu
poluare fonica:	da- microzonă este la intersecția unor străzi circulate cu putina vegetatie care sa atenuzeze fonic
observatii :	*1- vegetație bogată dar netoalată,*2-zona bordură deteriorată , *3-zona parking ne-organizată
observatii:	**zona are nevoie de intervenții de regenerare cu atenție asupra intervențiilor făcute de către locitorii

WORKSHOP

Strada Icoanei



Tipologie spatiala/Coordonate zona :	strada /carosabil+pietonal si intersecție
Utilitate prezentă:	carosabil si pietonal
Proprietar:	public
Stare fizica:	condiție acceptabilă dar cu zone deteriorate
Estetica si compositie:	fara calitati estetice, doar utilitar;
Valoare de patrimoniu:	zona protejată de patrimoniu
Material:	*2-pietonal/asfalt, *3- lipsa pubele de gunoi; *4-canalizare veche/otel;
Accesibilizare:	fără zone de accesibilizare
Securitate/siguranta:	zona semi-sigura,elemente avariante pot produce accidente
Coerenta urbana:	carosabil si pietonal leaga sisteme de scuaruri triunghiulare
Spatiu privatizat accesibil/ inchis/ blocat:	nu
poluare fonica:	da- microzonă este la intersecția unor străzi circulate, fara perdea vegetala care atenuaza fonic
observatii :	*1- lipsa vegetație si a copacilor,*2-trotuar avariat , *3-lipsa pubele de gunoi; *4 - canalizare veche
observatii:	*5 - zona de garduri și închideri perimetrale tratate neunitar

WORKSHOP

Scuarul - strada Icoanei intersecției cu strada Dogarilor



Tipologie spatiala/Coordonate zona : scuar triunghiular si intersecție

Utilitate prezentă: intersecție și scuar verde deservire zona case

Proprietar: public

Stare fizica: condiție acceptabilă dar cu zone deteriorate

Estetica și componitie: fără calitate; improvizat

Valoare de patrimoniu: zona protejată de patrimoniu

Material: *1-vegetal,pamant *2-beton, *3- parcaj neamenajata

Accesibilizare: fără zone de accesibilizare

Securitate/siguranta: zona semi-sigura,elemente avariante pot produce accidente

Coerenta urbana: zona de scuaretriunghiulare identificabila în tesuturi vechi

Spatiu privatizat accesibil/ inchis/ blocat: nu

Poluare fonica: da- microzonă este la intersecția unor străzi circulate

Observatii : *1- vegetație bogată dar netoalată,*2-zona bordură deteriorată , *3-zona parcaj neamenajata

Observatii: **zona are nevoie de intervenții de regenerare cu atenție asupra intervențiilor făcute de către locuitori